

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1143 / 2024

Întocmit astăzi, **05/12/2024**, privind cererea **119314** din **28/11/2024**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr din

1. Beneficiar: COMUNA CAZASU

2. Executant: Rusu Gheorghe

3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic întocmit în vederea obținerii autorizației de construire (DTAC) pentru obiectivul "Extindere sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Cazasu" Adresa : Jud. Braila, com . Cazasu ,sat Cazasu , strada Lavandei ; IE:73097 UAT Cazasu

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAILA conform avizului de începere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
99	28.06.2024	act administrativ	PRIMARIA CAZASU
PLAN	27.11.2024	înscris sub semnatura privata	PFA RUSU GHEORGHE
PROCEDURI	27.11.2024	înscris sub semnatura privata	PFA RUSU GHEORGHE

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1143 au fost recepționate 1 propuneri:

- * Plan topografic întocmit în vederea obținerii autorizației de construire (DTAC) pentru obiectivul "Extindere sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Cazasu" Adresa : Jud. Braila, com . Cazasu ,sat Cazasu , strada Lavandei ; IE:73097 UAT Cazasu

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
77566	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77566 din stratul permanent pe o suprafață de 1 mp!
77569	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77569 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77568	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77568 din stratul permanent pe o suprafață de 2 mp!
77567	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77567 din stratul permanent pe o suprafață de 1 mp!
77565	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77565 din stratul permanent pe o suprafață de 1 mp!
77564	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77564 din stratul permanent pe o suprafață de 1 mp!
77467	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77467 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77563	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77563 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77560	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77560 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77582	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77582 din stratul permanent pe o suprafață de 1 mp!
77466	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77466 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77465	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77465 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77464	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77464 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77463	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77463 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77462	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77462 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77461	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77461 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77460	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77460 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!
77459	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 77459 din stratul permanent pe o suprafață mai mică de 1 mp!

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
73097	Avertizare	Receptia:6615229: Imobilul TR-850-1 se suprapune cu terenul 73097 din stratul permanent pe o suprafata de 7058 mp!

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
VIOLETA GHEORGHIU