



S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.
 Punct de lucru: Șoseaua Ștefănești, nr. 117, localitatea Afumați, județul Ilfov, România
 E-mail: office@sqb.ro ; www.sqb.ro



TABEL CHELTUIELI NEELIGIBILE

Nr. Crt.	Strada	NEELIGIBIL
	SAT IZVOARELE	
1	Strada Gării	între km 0+000 - km 0+009: -93mp parte carosabilă; -8.00m rigolă carosabilă l=90cm; -27mp trotuar.
2	Intrarea Cantonului	între km 0+000 - km 0+001: -6mp parte carosabilă; -1.00m rigolă de acostament; - 5.00m rigolă tip R3.
	SAT HOMORĂCIU	
3	Strada Poștei	între km 0+000 - km 0+009: -70mp parte carosabilă; - 14.00m rigolă tip R3.
4	Ulița Vopsitoriei	între km 0+000 - km 0+003: -26mp parte carosabilă; -3.00m rigolă de acostament; - 12.00m rigolă tip R3.
5	Strada Morarilor	între km 0+000 - km 0+003: -19mp parte carosabilă; -4.00m șanț deschis; - 12.00m rigolă tip R3.
6	Intrarea Gorganului	între km 0+000 - km 0+002: -15mp parte carosabilă; -2.00m rigolă de acostament; - 10.00m rigolă tip R3.
7	Strada Vâlcet	între km 0+000 - km 0+007: -53mp parte carosabilă; - 14.00m rigolă tip R3.
8	Ulița Perilor	între km 0+000 - km 0+006(inclusiv buzunar stocaj adiacent DN): -108mp parte carosabilă;
	SAT MALU VÂNĂT	
9	Strada Trache	-
10	Strada Roghina	-
11	Strada Gutuilor	între km 0+000 - km 0+006(inclusiv buzunar stocaj adiacent DN): -104mp parte carosabilă; - 30.00m rigolă tip R3.
12	Ulița Perilor	-
13	Ulița Prunilor	între km 0+000 - km 0+006: -48mp parte carosabilă; - 10.00m rigolă tip R3.
14	Strada Livezilor	între km 0+000 - km 0+004(inclusiv buzunar stocaj adiacent DN): -86mp parte carosabilă; - 30.00m rigolă tip R3.

Înțeleg
 ing. George Comăniceanu
