



STAȚIE I.T.P.

ATELIER
MENTENANȚĂ

STATIE SPALARE

REMIZA AUTO

STATIE
ALIMENTARE

PAVILION
DEPOZITARE

REMIZA AUTO

LEGENDĂ

- Limita proprietate
- Construcții existente ce se mențin
- Construcții existente ce se defindează
- Construcții propuse

- Legenda:
- 71.19 Punct măsurat cu cota
 - ▲ Pom
 - Stâlp de beton
 - Stâlp de lemn
 - Camin de vizitare canalizare
 - Camin de vizitare rețea apă
 - Camin de vizitare rețea termoficare
 - Camin de vizitare rețea telecomunicatii
 - Rigola
 - Hidrant
 - Chepeng rezervor combustibil defectat
 - Chepeng canalizare defectat
 - Chepeng vane apă defectat
 - Rigola din beton
 - Bardura mare
 - Rigola scurgere apă ploviale
 - Gard metalic mic cu fundație de beton

- Gard de beton
- Gard de piatră
- Gard de sarmă ghimpoșă
- Limita de proprietate
- Drum de asfalt
- Platformă de beton
- Trotuar
- Taluz